

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, per il gestore CIIP S.p.A. operante nell’A.T.O. n. 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo

CIIP S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	4,95 mc/km/gg	B	Riduzione del 2% del valore di M1a	Riduzione del 2% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento e sostituzione di condotte idriche e relativi manufatti ▪ Riconversione dell’invaso di Gerosa e dei relativi impianti ai fini dell’utilizzo a scopo idropotabile ▪ Sostituzione dei contatori d’utenza obsoleti
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	32,52%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall’interruzione stessa)		3,78 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliamento dei sistemi di accumulo ▪ Realizzazione di nuove adduttrici e interconnessione tra sistemi acquedottistici ▪ Rifacimento di opere idrauliche inadeguate ▪ Realizzazione di una variante di tracciato della condotta adduttrice dell’Acquedotto del Pescara
M3 - Qualità dell’acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,001%	C	Rientro nella classe precedente in 2 anni	Rientro nella classe precedente in 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione ▪ Realizzazione di sistemi di filtrazione ▪ Rifacimento di manufatti e serbatoi al fine di garantirne la tenuta e la salubrità
	M3b - Tasso di campioni non conformi	2,88%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,34%				

CIIP S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,66/100 km	B	Riduzione del 5% del valore di M4c	Riduzione del 5% del valore di M4c	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento di taluni impianti di sollevamento ▪ Sostituzione e/o potenziamento delle reti fognarie
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	68,66%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		10,37%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efficientamento della linea fanghi di taluni depuratori ▪ Realizzazione di un sistema di trattamento fanghi a servizio dei depuratori dell'ambito
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)		14,72%	D	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento ed efficientamento di taluni impianti di depurazione ▪ Dismissione di alcuni impianti di depurazione minori e collettamento ad impianti più efficienti

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore CIIP S.p.A. operante nell’A.T.O. n. 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo

CIIP S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	99,822%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	98,887%	A	Mantenimento	Mantenimento